

Anlage – Zusammenfassende Dokumentation gemäß Route

1)

Lage



Beschreibung

Im Bereich der Marienstraße wurde von mehreren Bürgern gemeldet, dass der Kanal bei stärkeren Regenergeignissen überlastet ist. Auch von der Straße dringt Wasser in Kellerschächte und Garagen. Wasser läuft auch vom Schulgelände auf die Straße. Viele Anwohner haben bereits Rückstausicherungen. Häufig ist das Wasser im Keller klar. Nach Angabe der Bürger, die seit 30-40 dort leben, kam es in den letzten Jahren (seit 2016) vermehrt zur derartigen Ereignissen. Nach Auskunft der Stadt ist der Kanal ausreichend dimensioniert

Die Entwässerung des neuen oberhalb liegenden Gewerbegebietes erfolgt nicht über die Ortslage Irlich wird also keine zusätzlichen Belastungen bringen.

Bilder







2)

Lage



Beschreibung

Im Bereich nördlich des Industriegebietes besteht eine gewisse Tieflage. Es liegen einige Mulden vor. Es scheint keine Gefährdung von diesem Bereich auszugehen.

Bilder








3)

Lage



Beschreibung

Im Bereich westlich des Industriegebietes besteht eine gewisse Tieflage. Es sind einige Wälle hinter den südlich gelegenen Grundstücken vorhanden, die im Starkregenfall einen gewissen Schutz zu bieten scheinen. Es scheint keine Gefährdung von diesem Bereich auszugehen.

Bilder





